




赤外線ヒーター反射板クリーナー

バンククリーナー




ヒーター反射板にこびりついた塗装ミストの除去で ヒーターの性能維持とトラブル予防を！！

ヒーターバンクの反射板は、ヒーター球から発生した赤外線を前方に向けて反射させる機能を持っていますが日々のヒーターの使用で付着した塗装ミストで覆われてしまうと赤外線の反射効率が悪くなり、本来の性能が発揮できなくなってしまうます。

また、長く放置すると効率が悪くなるだけでなく反射できない赤外線がバンク全体に熱を伝え、**バンク裏の配線やスイッチ破損の原因にも繋がってしまいます。**

こまめに清掃してヒーターを長持ちさせましょう！



～使用方法～

- ・ヒーターガード・ヒーター球を取り外してください。
- ・バンククリーナーを染み込ませたウエスなどで拭いてください。
- ・すぐに落ちない場合はバンククリーナーを多めに含ませて塗装ミストを溶かしながら作業してください。

※必ずヒーターの電源を抜いてから作業してください。

※作業の際は保護具（マスク・手袋）を着用してください。

※作業後は完全に乾燥してから電源を入れてください。